

In 4 eenvoudige stappen uw glascoating aanbrengen



Schoonmaken

Zorg dat het glas volledig schoon, stofvrij en vetvrij is voordat u met de applicatie begint.



Aanbrengen

Spray Daink Glass Cleaner op het glasoppervlak en wrijf dit uit met de meegeleverde microvezeldoek. Herhaal dit tot het glas volledig schoon is.



Coaten

Breng voldoende Daink Glass Coat aan op het meegeleverde nanopad en verdeel de coating in rechte, overlappende banen over het oppervlak.



Tijd

Laat de coating 30–45 minuten drogen. Poets daarna het oppervlak na met de schone microvezeldoek voor een helder en streeploos resultaat.